

平成27年度鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同安全点検実施箇所 対策一覧表(平成28年3月31日現在)

【撫養小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道斎田黒崎線	撫養小学校 西側 山沿いの道路	道幅が非常に狭く、歩道もないが、車の通行が多い。通学に使っている児童が多い。	児童への注意喚起	学校	継続
2	市道斎田学道線	撫養小学校東側道路 南詰め交差点	建物の壁があり、見通しが悪い。	なるべく通学に通らないよう指導	学校	継続
				クロスマーク敷設	土木課	設置予定
3	(東)市道斎田学道線 (西)市道斎田黒崎線 (南)市道鳴門高校グラウンド南線	鳴門高校グラウンド周辺道路	車がスピードを出して通行しているため、登下校時に危険である。	児童への注意喚起	学校	継続
4	(北)市道斎田小谷見白2号 (南)市道斎田濱端西6号線	鳴門高校グラウンド北側高架下道路	車がスピードを出して通行しているため、登下校時に危険である。	児童への注意喚起	学校	継続
5	(西)市道撫養小学校線 (東)市道斎田岩崎4号線	撫養小学校 東 支那そば店横交差点	登下校する児童が多く、車の通行量も多い。スピードを出して通行する車も多く危険である。	児童への注意喚起	学校	継続
				クロスマーク敷設	土木課	完了
6	市道鳴門高校線	鳴門高校正門前 T字路	朝、送迎の車が非常に多い。黒崎バイパスから小学校に向かって左折する所が、見通しが悪い。	左右確認・右側通行の徹底	学校	継続
				停止線の引き直し	警察	完了

【黒崎小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	(北)市道黒崎小学校北線 (南)市道斎田黒崎線	黒崎小学校校庭北西角交差点	見通しが悪く、通学時間に通勤の自動車・自転車が通るため危険である。	児童への注意喚起	学校	継続
2	市道黒崎清水1号線	黒崎幼稚園正門前市道三叉路	見通しが悪く、27年4月、本校児童が自転車で事故にあった。	クロスマーク敷設 脇道に停止指導線敷設	土木課	完了
3	市道斎田黒崎線	黒崎幼稚園東側の市道	全体に細い道で見通しが悪い。脇道との三叉路が何カ所かある。	保護者による立哨指導	学校	継続
4	(西)市道黒崎小学校北線 (東)市道中水尾区画西24号線	黒崎旧道から焼き肉店方面への交差点	見通しが悪い。登校時交通量(自動車、自転車)が多い。	児童への注意喚起	学校	継続
				運動場北側道路の停止線引き直し	警察	完了
5	(南北)市道黒崎中央線 (東西)市道黒崎八幡宮津線	正門前、三叉路	見通しが悪い。最近も車とバイクの出会い頭の事故が起こっている。	カーブミラー角度調整	土木課	完了
6	市道黒崎八幡宮津線	学校正門から南に伸びる市道	市道横に、用水路があるが、転落防止の柵がない。転落すると危険である。	計画的にガードパイプの設置	土木課	調整中

7	(北)市道鳴門病院北線 (南北)市道斎田黒崎線 (東西)市道中山黒崎線	鳴門病院北東角交差点	交通量が多い。信号機、横断歩道もない。	児童への注意喚起	学校	継続
8	(東西)市道中山黒崎線 (北)市道黒崎八幡宮津線 (南)斎田学道線	鳴門病院への道と旧道との交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	クロスマーク敷設	土木課	完了
9	(東西)市道黒崎小学校南線 (南北)市道黒崎八幡宮津線	学校南、マンション南東三叉路	住宅が建ち、見通しが悪い。	カーブミラー設置済み	土木課	完了

【桑島小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道小桑島大桑島線	撫養町小桑島 業務スーパー前三叉路	見通しが悪い。事故がよく起こっていて危険である。	カーブミラーの設置	土木課	完了
2	市道鳴門駅西線	撫養町小桑島 斎藤整形東側歩道	電柱の支線が歩道の中央付近に設置されており、通行の妨げになっている。	電柱の支線を移設し、歩道の幅員を確保	NTT	完了

【鳴門市第一小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	(南北)市道明神大津線 (東)市道第一小学校線	鳴門市大津町木津野の交差点 校門前交差点	横断歩道の塗装が薄くなっている。	横断歩道の引き直し	警察	完了
2	(東)市道木津石越橋線 (西)市道木津野北の越1号 (南北)市道第一小学校線	鳴門市大津町木津野の交差点 校門前市道交差点から北へ160m	交通量が多く東西の見通しが悪いのに信号機がなく横断は危険。下校時は東へ渡る。	児童への注意喚起	学校	継続
3	市道明神大津線	鳴門市大津町木津野の路側帯 木津神橋南詰から南へ260mの間	路側帯が狭く、駐車車両も少なくない。路側帯にグリーンゾーンを設定してほしい。	グリーンラインの敷設	市教委	完了
4	(南北)市道明神大津線 (東西)市道南北木津線	鳴門市撫養町木津の踏切 木津神橋北詰JR踏切付近	路肩が狭く、側溝とのわずかな隙間を通り抜けている。	側溝が切れるあたりに床版とラバーポールを設置	土木課	完了

【大津西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道木津姫田線	鳴門市大津町大代1213番地 徳バス大代停留所前の三叉路	バス通学の児童がバス停を利用している。交通量が多く、特に、西からの車はスピードが出ており、児童は横断歩道もなかなか渡れない状態である。	横断歩道もあり、これ以上の規制は難しい。立哨指導の継続。横断歩道前にストップマークの設置。	学校	継続
2	市道木津姫田線	鳴門市大麻町姫田字塩田13番地 八坂神社前徳バス小森バス停周辺	道幅がやや広がっているため、スピードを上げる車が多い。外側線が色落ちている。以前あったように横断歩道を設置して欲しい。	外側線の引き直し	土木課	完了
				見通しが悪いため横断歩道の設置は難しい。地元には説明して理解を得ている。	警察	設置不可
3	県道12号鳴門池田線	鳴門市大津町大代1313番地 ガソリンスタンド前交差点	交通量が多い。横断歩道を渡って通学する児童も多い。横断歩道や停止線が色落ちている。また、看板、電柱、信号柱などで見通しが悪い。	児童への注意喚起	学校	継続
				横断歩道・停止線の引き直し	警察	設置予定
4	(東西)市道木津姫田線 (南北)市道姫田鴨五反田線	鳴門市大麻町姫田字東百地1番地 徳島自動車道高架付近の旧撫養街道	徳島自動車道高架下を通る撫養街道と、自動車道の側道がT字に交わっている。登校時、北に向かって曲がる車が大変多く、また横断歩道もないため、児童がなかなか道路を横切ることができない。	横断歩道の設置について	警察	近辺2箇所 設置予定