

平成28年度鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同安全点検実施箇所 対策一覧表(平成29年3月1日現在)

【林崎小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	(北)市道立岩元地3号線 (西)私有地	撫養町立岩元地 水路沿い	子どもが水路に入れる隙間がある。	抜け道として通行しないよう児童への指導	学校	完了・継続
				注意看板取り替え	市教委	完了
2	(東西)市道第二中学校線 (南)市道立岩元地3号線	撫養町立岩元地 学校前道路との交差点付近	交通量が多く、一旦停止を守らない車が多く危険である。	児童への注意喚起	学校	継続
				パトロールの強化	警察	継続
3	市道林崎小学校線	林崎小学校前道路	スクールゾーンなのに、通行する車があり、とても危険である。	スクールゾーン指定時間帯のパトロール強化	警察	継続
4	(東西)市道林崎小学校線 (南)林崎小学校西1号線	撫養町立岩 林崎小学校講堂西側交差点	歩道がなく、見通しが悪い。スクールゾーンに、入っていく車があり、とても危険である。	児童への注意喚起	学校	継続
				スクールゾーン指定時間帯のパトロール強化	警察	継続
5	市道林崎弁財天線	妙見山石段下	歩道がなく、見通しが悪い。東から直進してくる車が、道路の右側を走りがちで危険である。	路面標示の塗り直し	警察	完了
6	市道妙見山弁財天線	妙見山北側登り口	妙見山から下りてくる車の見通しが悪い。	カーブミラーの角度調節	土木課	完了
7	市道北浜宮の東2号線	撫養町北浜字宮の東29	横断歩道。一旦停止の路面標示が消えかかっている。	塗り直すほどの状態ではなく、現状で様子を見る。	土木課	完了 (舗装工事に伴う塗り直し)
8	市道北浜排水機場線	撫養町北浜字宮の西149	ガードレールに隙間があり、落ちると危険である。	隙間にラバーポールを順次設置	土木課	順次設置中
9	市道文明橋線	文明橋から東に延びる撫養街道	歩道がなく、車の交通量が多い。	児童への注意喚起	学校	継続
				パトロールの強化	警察	継続
				路面標示の塗り直し	警察	要請中
10	市道林崎保育所南線	林崎保育所の南側水路沿い道路	道路幅が狭く、路側帯の表示がない。	歩道のある道路を通るよう、児童に指導する。	学校	完了・継続
				道路南側にグリーンラインの設置	市教委	道路幅が狭く設置不可
11	(東西)市道南浜里浦線 (南)市道運動公園線 (北)市道林崎岡崎線	撫養町立岩 徳島銀行前交差点	赤信号でも交差点に突っ込んでくる車が多く、危険である。	保護者による立哨指導の継続	学校	継続
				児童への注意喚起	学校	継続
				パトロールの強化	警察	継続
12	(南北)立岩区画36号線 (東)立岩区画25号線 (西)立岩区画35号線	撫養町立岩字六枚 阿波銀行横	交通量が多く、一旦停止を守らない車が多く危険である。	児童への注意喚起	学校	継続
				パトロールの強化	警察	継続
13	市道立岩元地3号線	撫養町立岩元地	道路にガードレールがなく、危険である。昨年自転車等で登下校中に落ちた生徒もいる。	ガードパイプの設置	土木課	調整中
14	県道粟津港撫養線	撫養町立岩 大塚スポーツパーク正門前	信号無視をする車が多い。	正門前の押しボタン信号での横断をせずに、少し北側のコンビニ前交差点で横断するよう、児童に指導する。	学校	完了・継続

【里浦小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道南浜里浦線	里浦町里浦字小高塚 里浦小バス停付近	小学校南側のバス停付近は、緩やかなカーブで見通しが悪い。	児童への注意喚起	学校	継続
				路面標示の塗り直し	警察	完了
2	市道南浜里浦線	里浦町里浦字花面 牛の橋北詰	牛の橋北詰は、五叉路になっており、見通しが悪い。	児童への注意喚起	学校	継続
				注意看板の取り替え	市教委	完了
				「止まれ」の標識 角度補修	警察	完了
路面標示の塗り直し	警察	完了				
3	(北)市道粟津岡崎線 (東)市道老人ホーム南線 (西)市道運動公園南線	撫養町立岩 スポーツパーク南東T字路	交通量が多く見通しが悪いが、信号機もない。	児童への注意喚起	学校	継続
				「止まれ」の標識が見やすいように街路樹の枝切り	公園緑地課	完了
				路面標示の塗り直し	警察	完了

【明神小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	県道瀬戸撫養線	学校前歩道橋	歩道橋に手すりが無く、毎日の通学で児童が階段を下りるときに、不安定ですべてけがをしやすい。	手すりの設置	県土整備局	完了
2	県道瀬戸撫養線	学校前の県道	カーブになっているのに、スピードを出す車が多く、学校の駐車場に入ろうとする車と衝突しそうになる。徐行してもらえないものだろうか。	現状以上の規制による対応は難しい。ドライバーのマナーの問題であり、対応が難しい。		
3	(南北)市道明神日出線 (東西)市道明神下本城東西線	阿波銀行前の市道交差点	歩行者用信号が一つも無く、児童が横断するにも危険度が高い。	保護者による立哨指導検討	学校	児童に注意喚起しながら現状で様子を見る。
				路面標示の塗り直し	警察	完了
4	県道瀬戸撫養線	学校～北に向けての東側歩道 学校～南に向けて三橋商店前	ガードレールがないので、登下校の列に車が飛び込まないかと心配している。	ラバーポールの設置	県土整備局	完了
5	市道明神下本城西1号線 市道明神本浦下線	明神川の周辺	ガードレールがないところがあり、のぞき込むと落ちそうで危険。	児童への注意喚起	学校	継続
6	市道明神明善寺線	学校から小嶋門マンションへ通じる道	電柱があるところは、子どもがふくれて通るので自動車が横を通ると接触しそうになる。また、駐車している車をよけると、道路の中央付近を歩くようになる。	児童への注意喚起	学校	継続
				児童の下校時間に合わせて、パトロールの強化	警察	継続
7	国道11号	北瀬戸大浦バス停前の交差点	交通量が多く、減速信号の押しボタンを押しても止まってくれない車があり、とても危ない。	保護者の見守り協力依頼	学校	継続
				子どもたちが道路を横断しなくてもいいように、スクールバスの乗り場を道路南側に変える。	市教委	両側には大型のバスを駐車できるスペースがなく、対応不可。

【瀬戸小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道堂浦学道線	瀬戸町堂浦字地廻り 大江の道	道路の幅が狭く、見通しも悪い。夏場は、草木が生い茂る。人通りが少ない。野池がある。	児童への注意喚起	学校	継続
				山側に生い茂る草木の剪定	土木課	完了
2	県道瀬戸港線	瀬戸町堂浦字地廻り 小嶋門公園付近	道路の幅が狭く、見通しも悪い。スピードを出して走行する車も多い。	児童・保護者への注意喚起	学校	継続
				速度注意の路面標示設置	県土整備局	完了
				外側線の塗り直し	県土整備局	完了