

平成29年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施箇所図

(堀江南小学校)

☆は対応状況 (H30.2.22 現在)

②道が狭く見通しが悪い。ガードレールが必要な部分もある。

- 〈対策内容〉
- ・児童への注意喚起 ☆継続
 - ・危険箇所グリーンライン設置 ☆完了



①北側の脇道から出てきた二輪車と県道を走る自動車の事故があった。

- 〈対策内容〉
- ・児童への注意喚起 ☆継続
 - ・危険箇所グリーンライン設置 ☆完了
 - ・カーブミラー交換 ☆完了



⑤トラックや作業車両の出入が頻繁で危険

- 〈対策内容〉
- ・児童への注意喚起 ☆継続
 - ・工事業者への安全確保の依頼 ☆完了
 - ・センターラインの塗り直し ☆設置予定
 - ・予告表示の塗り直し ☆完了



④交通量はあるが、道幅が狭く、ガードレールもない。

- 〈対策内容〉
- ・児童への注意喚起 ☆継続
 - ・北側にグリーンラインの設置 ☆今後検討
 - ・計画的に舗装の補修 ☆継続



⑥舗装が痛んで穴も数カ所あり、車がハンドルを取られると歩行者が危険

- 〈対策内容〉
- ・児童への注意喚起 ☆継続
 - ・計画的に舗装の打ち替え ☆継続



③道幅が狭く、ガードレールが必要な部分もある。この道については数年来様々な要望をしている。

- 〈対策内容〉
- ・児童への注意喚起 ☆継続
 - ・危険箇所グリーンラインの設置 ☆完了



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平29情複，第674号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。