

平成30年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同安全点検実施箇所図

(桑島小学校 2)

☆は対応状況 (H31,2,15 現在)

⑤交通量が多く、横断歩道等の道路標示が薄れており、車からの視認性が悪く危険である。

〈対策内容〉

- ・当地点や近辺交差点において、教員による交通立哨を行う。

☆継続

- ・横断歩道・停止線等の補修

☆完了




⑧道路標示が薄れ、車からの視認性が悪く危険である。

〈対策内容〉

- ・当地点や近辺交差点において、教員による交通立哨を行う。☆継続
- ・横断歩道・停止線等の補修

☆補修申請中



⑦道路標示が薄れ、車からの視認性が悪く危険である。

〈対策内容〉

- ・横断歩道・停止線等の補修

☆完了



⑥道路標示が薄れ、車からの視認性が悪く危険である。

〈対策内容〉

- ・横断歩道・停止線・横断歩道予告標示等補修

☆完了



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平30情複、第563号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。