

令和3年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所1
(鳴門第一小校区1)

②B



・学校の看板とカーブミラーの位置関係から、視認性に問題がある。


<対策内容>

・カーブミラーの角度の調整
【市土木】☆完了

②A・横断歩道などが消えかかっている

<対策内容>

・横断歩道の塗り直しを上
【警察】☆予定




⑤車が停車しているとき、自動車が車と側溝のわずかな隙間を通り危険

<対策内容>

・一旦停止・左右確認等の重要性の指導を行い、子どもに注意を促す。
【学校】☆継続

・横断歩道の塗り直し上申
【警察】☆R3年度予定






③

・横断歩道や止まれが表示が薄い。
・常に車からの見通しが悪い

<対策内容>

★横断歩道の塗り直し上申
【警察】☆予定

・ストップシールを貼る
【市教委・学校】☆完了

①横断歩道などが消えかかっており、車からの視認性に問題がある。

<対策内容>

・木の剪定 （県土木）☆完了

・横断歩道の塗り直しを上申
【警察】☆予定




鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図(第一小 2)




⑨水路もあり、車が対面するときに危険であるため、グリーンラインが必要ではないだろうか。



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図3(第一幼稚園)

幼⑧ デイサービス前交差点は信号もない上、交通量が多く、大型バスの出入りもあるので危険。
 <対策内容>
 停止線の塗り直しを上申【警察】 ☆予定



幼⑥ 歩道幅が狭く交通量が多い。ガードレールがないところがあり危険である。
 <対策内容>
 保護者等への啓発。
【園・学校】☆継続



幼⑦ 溝に子供が落ちてしまいそうで危険
 <対策>
 注意喚起の反射ロープを張る
 【市土木】 ☆完了



幼④ 道幅が狭く対抗できない。大雨の時は、水がたまりやすい。堀尾商店から幼稚園までレンコン畑があり、夏は蓮の葉が伸びて視界が悪い。
 <対策内容>レンコン畑の反対側にグリーンラインが敷設 【市教委】 ☆予定

