

鳴門市通学路安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図（明神小1）



⑤ 大型車の出入りが多い

<対策内容>

具体的な危険を示し継続して指導

【学校】☆継続



④ 水の増水

<対策内容>

増水対策が行われて以降は道路までの増水はない。増水時の迂回路について継続して指導

【学校】☆継続



② 信号のない横断歩道で

車が止まらない

<対策内容>

登下校時の立哨の継続

【学校】☆継続

【警察】☆継続



③ A：車のスピードが出ている。
B：歩道橋下横断歩道上の駐車

<対策内容>

送迎時の保護者へ依頼

【学校】☆継続



① 交通量が多く、スピードが出ている。

<対策内容>

歩道橋に横断幕の設置検討

*瀬戸地区の安全点検で実施

具体的な危険を示し継続して指導

【学校】☆継続

鳴門市通学路安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図（明神小2）



⑨ 坂道で車を確認しにくい

<対策内容>

具体的な危険を示し、見通しの良い側を通行するよう継続して指導【学校】☆継続
グリーンラインの施工検討【市教委】☆完了



⑧ 車やトラックの出入りが多い

<対策内容>

横断歩道の設置上申【警察】☆現状
*市道と私道が交差しているため設置不可
具体的な危険を示し継続して指導【学校】☆継続



⑩ スピードが出すぎている

<対策内容>

定期的な取り締まり【警察】☆継続



⑥ ガードレールがない

<対策内容>

具体的な危険を示し継続して指導【学校】☆継続



⑦ 歩道が狭い

<対策内容>

具体的な危険を示し継続して指導【学校】☆継続

鳴門市通学路安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図（明神小3）




⑪ ブロック塀が壊れかけている

<対策内容>

スクールバスの乗車場所の変更検討

【市教委】☆完了



⑫ 交通量が多くスピードが出ている。

<対策内容>

取り締まり強化【警察】

スクールバスの乗車場所の変更

検討【市教委】☆完了

具体的な危険を示し継続して指

導【学校】☆継続

