

合同点検実施の候補箇所(小・中学校報告様式)

小学校名	板東小学校	合同点検日は令和5年7月27日に実施 対応状況については令和6年1月31日現在					
校長名	二宮 あゆみ						
担当者名	金森 三枝						
通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	担 当	対策メニュー	対応状況	備 考
①	8138市道板東小学校東線	小学校東側道路	一時停止線が消えかかっている。 見通しが悪い。	市教委	一時停止線塗り直し	完了	
				市教委	止まれマーク設置	完了	
②	8138市道板東小学校東線	運動場横JR踏切(板東西踏切)	児童クラブ利用の児童が多数通る。 踏切付近の児童に警笛が鳴らされることがあった。	市教委	止まれマーク設置	完了	
				学校	停止線ではなく、止まれマークの位置で待つように指導	継続	
③	8134板東宝蔵1号線	板東公民館付近	急カーブで車が見えにくい。 木の陰で左右が見えにくい。	市土木	所有者に道路に出ている樹木を切るように指導	完了	
				学校	見通しのよいカーブ外側を通るように指導	継続	
④	主要地方道鳴門池田線(12号線)	樋殿谷橋前交差点	交通量が多い。 信号機はあるが、スピードを出したり、信号無視する自動車もある。 横断歩道の線が消えかかっているところがある。	警察	薄くなった時点で横断歩道の塗り直し	保留	著しい劣化が認められないため
				警察	パトロール・取り締まりの強化	継続	
⑤	主要地方道鳴門池田線(12号線)	萩原団地前交差点	交通量が多い。 信号機はあるが、スピードを出したり、信号無視する自動車もある。 自転車横断帯の線が消えかかっているところがある。	学校	(横断歩道帯廃止のため) 自転車も横断歩道を通るように指導	継続	
⑥	主要地方道鳴門池田線(12号線)	萩原団地前交差点	交通量が多い。 信号機はあるが、スピードを出したり、信号無視する自動車もある。 横断歩道の線が消えかかっているところがある。	学校	(横断歩道帯廃止のため) 自転車も横断歩道を通るように指導	継続	
				県土	導流帯の塗り直し検討	完了	
⑦	県道166号線 8121板東中央線	信号～野口電機商会手前	丁字路の一時停止線が薄くなっている。	市土木	指導停止線の塗り直し検討	予定	
⑧	県道166号線 8122板東中央線	小学校前北側道路	道幅が狭く、見通しが悪い。 車が止まらない。 横断歩道ありの指示表示が薄くなっている。	警察	ダイヤモンドの塗り直し上申	完了	
⑨	(東西)主要地方道鳴門池田線 (北)8164大麻比古神社参道線 (南)8110萩原板東北条線	霊山寺周辺	交通量が多く危険である。 角の所は見通しが悪い。	警察	樹木の伐採の申し入れ	完了	伐採済み
				市土木	所有者に道路に出ている樹木を切るように指導	完了	
				学校	見通しのよいカーブ外側を通るように指導	継続	
⑩	(北)8225ドイツ村公園線 (東西)主要地方道鳴門池田線	徳島北農協松選果場西側交差点	白線が消えかかっている。	市土木	外側線の塗り直し検討	予定	
				警察	横断歩道の塗り直し上申	予定	上申済

⑪	8223板東農協桧選果場南線	21世紀農直市北側	用水路に蓋がない。 道幅が狭く、水がたまっている所もある。	市土木	舗装要望し、担当者会議にて検討	予定	
				学校	用水路から離れた側を通るように指導	継続	
⑫	リューネ(住宅街)内主要道路, 主要地方道鳴門池田線に至る	リューネ(住宅街)内主要道路交差点	横断歩道がない。	学校	歩道を通して、県道まで歩き、県道近くの横断歩道を渡って通学するように指導	継続	横断歩道設置不可 整備済み歩道有り
⑬	リューネ(住宅街)内主要道路, 主要地方道鳴門池田線に至る	リューネ(住宅街)内主要道路交差点	自転車や徒歩で行き来が多い。 一時停止車線はあるが、止まれの文字が消えている。	学校	周囲の安全確認をしながら通行するように指導	継続	「止まれ」は書くことができない。 一時停止線はある。
⑭	8121板東中央線	板東橋東側	板東橋川の東側の道路に横断歩道がない。 (危険なので)朝は、立哨の保護者が横断させている。 橋の横に柵がない部分があり危険。	市教委	グリーンラインの設置	完了	
				市土木	県と協議の上、ラバーポールの設置検討	予定	

合同点検実施の候補箇所(小・中学校報告様式)

小学校名	鳴門東小学校	合同点検日は令和5年8月1日に実施 対応状況については令和6年1月31日現在
校長名	浅山 直慰	
担当者名	原田 和美	

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	担 当	対策メニュー	対応状況	備 考
①	3015土佐泊浦高砂黒山線	土佐泊浦高砂黒山線の小学校から南側	道幅が狭く(グリーンのライン引いてくださっています)交通量が多い。 側溝の蓋がよく取れる。	市土木	側溝用のキャップの設置を検討	完了	
				学校	見守りの実施	継続	
				学校	安全を確認しながら通行するように指導	継続	
②	3014土佐泊浦脇口南線 3013土佐泊中央線	土佐泊浦字高砂の三叉路	三叉路の見通しが悪い。	市土木	指導停止線の塗り直しを検討	予定	
				学校	左右確認の徹底と徐行しながら右側を通行するように指導	継続	
③	3013土佐泊中央線	土佐泊浦字高砂の南海病院入口、 潮明寺付近	交通量が多く、見通しが悪い。 木が生い茂っているため暗い。	市土木	持ち主に道路に出ている樹木を切るように指導	完了	
				学校	見通しのきく、カーブ外側を通して通学するように指導	継続	

合同点検実施の候補箇所(小・中学校報告様式)

小学校名	鳴門西小学校	合同点検日は令和5年8月1日に実施 対応状況については令和6年1月31日現在
校長名	内田 洋一	
担当者名	佐藤 道代	

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	担 当	対策メニュー	対応状況	備 考
①	3042三ツ石芙蓉山下西3号線と 3040三ツ石芙蓉山下西1号線との交差点	鳴門町三ツ石芙蓉山下171付近	家の塀があるため、見通しが悪い。	学校	見通しがきくように、塀から遠い側を歩いて通学するように指導	継続	
②	3026小鳴門橋三ツ石線と 3040三ツ石芙蓉山下西1号線との交差点	鳴門町三ツ石芙蓉山下1付近	朝夕、スピードを出して車が走り抜けるので横断歩道はあるが、危険。	警察	横断歩道・停止線・ダイヤモンドの塗り直しを上申	完了	
③	3095高島中島山路線と 3051横山高島線との交差点	鳴門町高島中島224付近	車が一時停止せず、そのまま進入するので危険である。	学校	横断時にしっかり手を挙げて、自動車への意思表示をしてから渡るように指導	継続	
④	3095高島中島山路線と 3051横山高島線との交差点	鳴門町高島南418付近	横断歩道はあるが、車の出入りが多く、横断時に危険を感じる。	警察	ダイヤモンドの塗り直しを上申	完了	
				学校	横断時にしっかり手を挙げて、自動車への意思表示をしてから渡るように指導	継続	
⑤	3269高島塩田公園東2号線	鳴門町高島字浜中184付近	小鳴門大橋側道から入ってくる車が死角になるため、歩行者とぶつかりそうになる。	市土木	カーブミラーの角度を調節	完了	
⑥	(東西)3160高島南48号線 (南北)3158高島南46号線	鳴門町高島字北80付近	小学校への通学路で朝の時間帯は児童が多く、道幅が狭く、車の通行も多いため危険である。また、幼稚園への送迎の車も多い。曲がり角は、民家の塀が高く見通しも悪い。	市教委	止まれマークの設置	完了	
				市土木	カーブミラーの角度調節	完了	
				学校	止まれマークで一旦止まってから、カーブミラーで安全を確認するように指導	継続	
⑦	(西)3175高島北14号線 (東)3169高島北8号線 (南北)3173高島北12号線	鳴門町高島字北500付近	どちらの道が優先かわかりにくく、車が徐行せず通ることが多い。横断歩道がないため車が注意を払わない。信号に引っかからないためのショートカットとして通行している車があり、スピードが出ていることが多い。	市土木	指導停止線の塗り直し検討	予定	
				学校	横断する前に、左右の安全をしっかりと確認するように指導	継続	
⑧	(東西)主要地方道鳴門公園線 (南北)3095高島中島山路線	鳴門町高島字北560付近 (鳴門ウチノウミ総合公園南東角)	道路幅が広いため、通過する車のスピードが速く危険である。中央分離帯に草が生い茂っており、歩行者・車双方から見通しが悪い。横断歩道が長く、危険。	県土	周辺の草を定期的に刈る	継続	
				県土	導流帯の塗り直し検討	完了	
				学校	横断旗の数を増やし、横断時に使うように指導	継続	
⑨	(西)3187高島塩田公園南3号線 (東)3116高島南14号線 (南北【西側】)・3185高島塩田公園南1号線、 3275小鳴門大橋側道西線 (南北【東側】)3274小鳴門大橋側道東線	鳴門町高島字浜中100付近	横断歩道はあるが、速度を落とさず通過する車が多く危険である。橋脚があるため安全確認がしにくく、身を乗り出すようにして確認する必要がある。 横断歩道前の停止線で止まらない車が多い。 (一時停止の標識か押しボタン信号の設置を検討してほしい。)	市教委	止まれマークの設置	完了	現在の交通量で、信号等を設置することはできない。 看板等を地域が設置済み
	3910高島塩田公園線 3118高島南16号線			学校	止まれマークで一旦止まってから、カーブミラーで安全を確認するように指導	継続	

合同点検実施の候補箇所(小・中学校報告様式)

小学校名	堀江北小学校	堀江北幼稚園	合同点検日は令和5年8月3日に実施 対応状況については令和6年1月31日
校長名	板東 郁美	板東 郁美	
担当者名	寺本 紗希	堀本 美帆	

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	担 当	対策メニュー	対応状況	備 考
①	主要地方道鳴門池田線	鳴門市大麻町大谷井利の肩のコンビニの向かい側の歩道	信号交差点であり、朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、ガードレール等がなく、信号待ちする際に危険。	県土	歩車道分離用ガードレールの設置検討→ラバーポールの設置	完了	試掘したところ、水道管の埋設が確認され、施工が不可能なためラバーポールの設置で対応した。
				県土	ラバーポールの設置	完了	
				学校	待機場所についての指導	継続	
幼②	7154堀江北幼稚園線	鳴門市大麻町大谷 堀江北幼稚園横	幼稚園の横の道がカーブになっており、道も細く見通しが悪い。朝の登園時間は、出勤時間とも重なるため、車の通りが多く危険。	幼稚園	幼稚園周辺では減速するよう保護者に呼びかける子どもを一人で横断させないというルールを徹底させる	継続	
幼③	(南北)7041牛屋島大谷線 (東西)7154堀江北幼稚園線	鳴門市大麻町大谷 阿波大谷駅近くの道路	ブロック塀があり、見通しが悪い。	幼稚園	減速して運転するように保護者に呼びかける	継続	
追加	7041牛屋島大谷線	鳴門市大麻町大谷 阿波大谷駅近くの道路	プールからの帰りに道路を渡ろうとすると、直進車がスピードを上げて進入するため、危険。	市土木	T字マークの設置検討	予定	

合同点検実施の候補箇所(小・中学校報告様式)

小学校名	鳴門市堀江南小学校	合同点検日は令和5年8月3日に実施 対応状況については令和6年1月31日
校長名	坂東 正美	
担当者名	竹野 啓治	

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	担 当	対策メニュー	対応状況	備 考
①	県道津慈広島線	大麻町牛屋島字中須歩道	車の交通量が多く、スピードが出ている。歩道やガードレールがない部分があり、路肩が極端に狭くなっているため歩きにくい。道路脇が傾斜地であるため、車道寄りに歩く傾向になり、車両にあおられる危険もある。	県土	警察と検討の上で、「歩行者注意」の表示検討	完了	
				県土	段差横のラバーポール設置検討	完了	
②	県道津慈広島線	大麻町牛屋島字中須馬詰橋付近の歩道	道路の幅が狭くなる部分があり、車両が左寄りに通行している。通勤時間は車の交通量が多く、スピードも出ている。大型トラックも通り危険である。 ①同様	県土	ラバーポールの設置検討	完了	
				学校	車が来ているときは無理して進まず、広いところで待つように指導	継続	
③	7059堀江中央線	大麻町中馬詰杉堂事代主神社から南へ向かう市道	比較的道が広く、直線で車両のスピードが出ている。歩道・ガードレールもなく路肩もせまい。道路わきはレンコン畑(水田)であるため児童は車道寄りに歩く傾向になる。	学校	周囲の安全を確認して通行するように指導	継続	
				市土木	外側線の塗り直し予定	予定	舗装修繕計画による
④	県道北島池谷停車場線	大麻町市場字大堀旧みどり保育所前付近道路	車の通行量が多く、スピードが出ている。近隣のトラック等作業車両も頻繁に通る。歩道・ガードレールがなく路肩部分も狭い。	学校	広い歩道側を通行するように指導	継続	
⑤	7119大正橋線 市場大正橋	大麻町市場川縁大正橋付近道路	朝夕の通勤時間帯は、交通量が多く踏切もあるため、大変混雑する。橋の北詰には信号機があるが、通勤を急ぐ車両が多く危険である。道幅が狭く、車両の接触事故の危険性がある。	学校	信号待ちで、待機する場所についての指導	継続	
				市教委	止まれマークの設置	完了	

合同点検実施の候補箇所（中学校報告様式）

中学校名				鳴門市大麻中学校				合同点検日は令和5年8月3日に実施 対応状況については令和6年1月31日							
校長名				豊崎 宏											
担当者名				柳澤 宏											
通し番号	道路の種類			通学路の危険箇所名・住所			危険な状況の内容			担 当	対策メニュー		対応状況	備 考	
①	(県道) 主要地方道 鳴門池田線			鳴門市大麻町池谷字大石85-1 阿波神社バス停前付近の歩道			草が茂っており、上部は木もたれてきている。 元々が狭い道であり、交通量も多い箇所なので、危険性が高い。			県土	所有者に道路に出ている樹木を切るように指導		完了		
②	(市道) 7265池谷長田南1号 7264池谷萩原春日橋線			鳴門市大麻町池谷字長田37 岡田商店付近のT字路			T字路であり、非常に見通しが悪い。 車がスピードを出して通過するため、生徒が過去に事故に遭うこともあった。			市教委	止まれマークの設置		完了		
										学校	保護者や教員による見守り実施		継続		
										学校	待機位置についての指導		継続		
③	(県道) 主要地方道 鳴門池田線			鳴門市大麻町萩原字山ノ下145 ピノッキオ付近の歩道			草が茂り、木もたれている箇所が複数ある。 細い歩道であるために通りにくい。			県土	所有者に道路に出ている樹木を切るように指導		完了		
										県土	ガードレールの飛び出した部分に反射材の設置を検討		完了		
④	(市道) 7263池谷長田北2号線			鳴門市大麻町大麻中学校正門付近の歩道			道幅が非常に狭いために危険。 ガードレールがなく、すぐ隣に田んぼがあるため、生徒が田んぼに落ちることもあった。			学校	教員による見守り実施		継続		
										学校	安全な通行の仕方についての指導		継続		
⑤	(県道) 県道北島池谷停車場線			鳴門市大麻町三俣 市場街道の歩道			ガードレールがないところに水路があり、過去に生徒が落ちたこともあり、危険。			学校	県道を通して、通学するように指導		継続	水路横の道路は、市道ではないため、ガードレール等の設置は不可	
⑥	(県道) 主要地方道 鳴門池田線			鳴門市大麻町西山田付近の三叉路			道幅が狭く、交通量が朝夕ともに非常に多い。 信号待ちをするスペースも狭く、危険性が高い。			学校	(横断歩道帯廃止のため) 自転車も横断歩道を通るように指導		継続		
										県土	導流帯の塗り直し検討		完了	※板東小⑥と同じ場所のため、対策数としては(1)でカウントする	