


# 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (鳴門東小学校 その1)



- ① 道幅が狭く、交通量も多い。(グリーンラインは設置済み)  
側溝の蓋(キャップ)がよく取れる。

(対策内容)

見守りの実施

周囲の安全を確認しながら通学するように指導

キャップの設置を検討

【学校】☆継続

【学校】☆継続

【市土木】☆完了



# 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (鳴門東小学校 その2)

③ 交通量が多く、見通しが悪い。  
木が生い茂っているため暗い。

(対策内容)

持ち主に道路に出ている木の伐採を指導

【市土木】☆完了

見通しのきく、カーブ外側を通過して通学するよう指導 【学校】☆継続



② 三叉路の見通しが悪い。

(対策内容)

指導停止線の塗り直し検討

【市土木】☆予定

左右確認の徹底、徐行しながら右側を通行するよう指導 【学校】☆継続

