

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (堀江南小学校 その1)

- ② 道路の幅が狭く、車両が左寄りに通行している。

車の交通量が多く、スピードも出ている。大型トラックも通り危険。

①同様

(対策内容)

ラバーポール設置検討【県土木】☆完了

車が来ているときは、無理して進まず、広いところで待つように指導

【学校】☆継続



- ① 車の交通量が多く、スピードが出ている。歩道やガードレールがない部分があり、路肩狭くなっている。

道路脇が傾斜地であるため、車道寄りに歩かなければならない。

(対策内容)

警察と協議の上、「歩行者注意」の表示検討

【県土木】☆完了

段差横のラバーポール設置検討

【県土木】☆完了



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (堀江南小学校 その2)



③ 車両のスピードが出ている。

歩道・ガードレールもなく路肩もせまい。

(対策内容)

外側線の塗り直し予定 (舗装修繕計画による)

【市土木】☆予定

周囲の安全を確認して通行するように指導

【学校】☆継続



④ 車の通行量が多く、スピードが出ている。

トラック等作業車両も頻

繁に通る。

歩道・ガードレールがなく

路肩部分も狭い。

(対策内容)

広い歩道側を通行するように指導

【学校】☆継続



⑤ 通勤時間帯は交通量が非常に多く、混雑する。

近くに踏切もあり、長い時間渋滞する。

橋の北詰は信号機があるが、通勤を急ぐ車両が多く危険である。

道幅も狭い。

(対策内容)

止まれマークの設置

【市教委】☆完了

信号待ちで、待機する場所につ

いての指導 【学校】☆継続

