

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (堀江北幼稚園・堀江北小学校 その1)

① 信号交差点であり、朝夕には交通量が多い。

ガードレール等がなく、信号待ちする際に、児童が危険である。

(対策内容)

北) 歩車道分離用ガードレール設置検討

⇒ 試掘したところ水道管が埋設され、施工が不可能なため、代替案としてラバーポールを設置

【県土木】☆完了

南) ラバーポール設置検討


【県土木】☆完了

待機場所についての指導

【学校】☆継続



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (堀江北幼稚園・堀江北小学校 その2)



(追加) プールからの帰りに道路を渡ろうとすると、直進車がスピードを上げて進入するため、危険である。

(対策内容)

T字マークの設置検討

【市土木】☆予定



② 道がカーブしており、道も細く見通しが悪い。

登園時間は、出勤時間とも重なり、車の通が多い。

(対策内容)

幼稚園周辺では、減速して運転するように保護者に呼びかける

子どもを一人で横断させないというルールを徹底させる

【幼稚園】☆継続



③ ブロック塀があり、見通しが悪い。

(対策内容)

減速して運転するように保護者に呼びかける

【幼稚園】☆継続

