鳴門市ため池ハザードマップ

黒崎大池（くろさきのおおいけ）

このマップは、地震により黒崎大池が決壊し、全ての貯水量が瞬時に流出する状況を、晴天時・豪雨時ごとに解析し、それぞれの結果を重ね合わせて示したものです。

災害の状況によっては、表示されている範囲以外においても、被害が発生する可能性があります。また、他の災害（洪水や津波など）が同時に発生することも考えられます。

※豪雨時：降雨により河川が満水になっている状態を想定しています。

●このマップの指定緊急避難場所は、地震災害に対応した施設で、ため池決壊による浸水の想定区域外にあるものです。
●他の災害（洪水や津波など）の状況によっては使用できない場合がありますので、各種ハザードマップなどを併せてご確認ください。

凡例

指定緊急避難場所
災害が発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための場所

要配慮者利用施設

対象ため池

その他のため池決壊による浸水範囲

到達時間

晴天時　豪雨時

浸水の深さ



N　W　E　S　1:4,500

0　50　100　150　200　m

作成／平成29年3月
鳴門市 企画総務部 危機管理局 危機管理課
●危機管理課（ハザードマップに関すること）
TEL：088-684-1194　FAX：088-684-1336
●農林水産課（農業用ため池に関すること）
TEL：088-684-1155　FAX：088-684-1341

このマップは、色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいよう、カラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使 第382号）

ため池ハザードマップ「斉田大池」参照