


# 平成28年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施箇所図

(明神小学校 2) ☆は対応状況 (H29.3.1 現在)

⑦交通量が多く、点滅信号の押しボタンを押しても止まってくれない車があり、危険である。

〈対策内容〉

- ・保護者の見守り協力の依頼 ☆継続
- ・スクールバスの乗り場を道路南側に変える。 ☆駐車スペースがなく対応不可



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平 28 情複，第 503 号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。