

平成30年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同安全点検実施箇所図


(黒崎小学校 1)

☆は対応状況 (H31,2,15 現在)

- ②見通しが悪く、通学時間に通勤の自動車・自転車の交通量が多く危険である。
 (対策内容)
 ・児童・保護者に対し指導・注意喚起
 ☆継続



- ③全体に細い道で、脇道との三叉路が何カ所もあり見通しが悪く危険である。
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起・指導
 ・保護者による立哨指導
 ☆継続
 ・グリーンラインの設置を検討
 ☆継続



- ①見通しが悪く、通学時間に自動車・自転車の交通量が多く危険である。
 (対策内容)
 ・停止指導線の補修☆完了



- ④建物の塀等があり見通しが悪く危険である。登校時に交通量が多い。
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起・指導
 ・当地点や近辺交差点において保護者・教員による立哨指導 ☆継続
 ・横断歩道の補修 ☆完了
 ・T字ライン補修 ☆完了



- ⑤建物の塀等があり、見通しが悪く危険である。登下校時に交通量が多い。
 (対策内容)
 ・横断歩道・停止線の補修 ☆完了
 ・外側線・T字標示の補修 ☆T字標示については完了



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平30情復，第563号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。