

令和元年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施箇所図

(林崎小学校 1)

☆は対応状況 (R2.2.21現在)

- ⑥横断歩道・一旦停止の表示が消えかかっている。押しボタン信号の設置が必要なのは。
 (対策内容)
 ・児童に対して、信号のある交差点を渡るよう指導 ☆継続
 ・横断歩道の塗り直しを上申 ☆予定



- ④歩道がなく、見通しが悪い。東から直進してくる車が、道路の右側を通りがちで危険である。
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起と指導 ☆継続
 ・PTAによる立哨指導 ☆継続
 ・一時停止線の塗り替えを上申 ☆予定



- ⑤歩道がなく、車の通行量が多い。
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起と指導 ☆継続
 ・停止線の塗り直しを上申 ☆予定
 ・外側線を計画的に設置 ☆予定



- ①スクールゾーンであるにもかかわらず、通行する車があり、とても危険である。
 ※グリーンライン設置済
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起と指導 ☆継続
 ・スクールガードによる見守り ☆継続
 ・横断歩道塗り直しを上申 ☆予定
 ・児童登下校時のパトロール強化 ☆継続



- ⑦赤信号でも交差点に突っ込んでくる車が多く、危険である。
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起と指導 ☆継続
 ・PTAによる立哨指導 ☆継続
 ・交差点の中心点の塗り替えを上申 ☆予定
 ・交通取り締まりの強化 ☆継続
 ・中央線・外側線の補修 ☆完了



- ②歩道がなく、見通しが悪い。スクールゾーンに、入っていく車があり、とても危険である。
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起と指導 ☆継続
 ・PTAによる立哨指導 ☆継続
 ・児童登下校時のパトロール強化 ☆継続



- ③交通量が多く、一旦停止を守らない車が多く危険である。
 (対策内容)
 ・児童に対し、できるだけ正門前の道を通るよう指導 ☆継続
 ・停止線、「止まれ」標示塗り直しを上申 ☆予定
 ・指導停止線を設置 ☆完了



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 令元情複，第631号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。

令和元年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施箇所図

(林崎小学校 2) ☆は対応状況 (R2.2.21現在)

- ⑪側溝のコンクリートの蓋に段差や隙間があり、危険である。
 (対策内容)
 ・水路蓋の段差を補修
 ☆予定



- ⑩交通量が多く一旦停止を守らない車が多く危険である。
 (対策内容)
 ・児童生徒への注意喚起と指導 ☆継続
 ・一旦停止の標識が倒れているため、補修を上申 ☆完了



鳴門市
第二中学校

林崎小学校
精華幼稚園

- ⑨道路にガードレールがなく、危険である。数年前には自転車で登下校中に落ちた生徒(中学生)がいる。
 (対策内容)
 ・児童生徒への注意喚起 ☆継続
 ・転落防止策の設置を検討 ☆予定



- ⑬登校・登園中の保護者や子どもがよく通っているが、信号がなく危険である。信号を設置できないのか。
 (対策内容)
 ・児童に対し、徳銀前の信号のある交差点での横断を奨励する ☆継続
 ・他の信号交差点と近いいため、横断歩道・信号の設置は困難 ☆不可
 ・交通取り締まりを強化 ☆継続



- ⑧子どもが水路に入れる隙間がある。
 ※教育支援室が注意看板を設置済み。
 (対策内容)
 ・児童に対しての注意喚起と指導 ☆継続



- ⑭信号無視をする車が多い。
 (対策内容)
 ・児童への注意喚起と指導。北側のコンビニ前交差点での横断を奨励 ☆継続
 ・交通取り締まりの強化 ☆継続



- ⑫子どもが歩いていても通行量が多いので、狭くて危険である。
 (対策内容)
 ・舗装状態が悪いため、舗装改修後に外側線等を計画的に設置 ☆予定



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 令元情複, 第631号)

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。