


令和2年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく

合同点検対策箇所図（堀江北小学校）

※対策状況については R3,1,31 現在

- ①歩道が狭くなったり、途切れたりしている箇所がある。県道北側にそのような箇所が多い。
- 〈対策内容〉
- ・学級や朝会での児童への注意喚起。☆継続
 - ・姫田箇所は歩道設置工事を実施予定。その他の箇所は、現地の状況を踏まえ実施を検討する。☆予定



- ②コンビニ駐車場への導入間口が広いこともあり、進入する車の速度が速く、歩行者や自転車にとって危険である。
- 〈対策内容〉
- ・児童に対する安全指導とともに、PTAによる交通指導の継続。☆継続
 - ・市道に面した東側進入路に黄色塗装を施した緑石を設置し、進入車両への注意喚起とする。☆完了
 - ・北側進入路の段差解消工事をを行う。☆完了
 - ・北側進入路間口にグリーンラインを敷設する。☆予定

北側進入路（県道）



東側進入路（市道）

