## § 1. 数量総括表

種	別	材質・規格	単位	数量	備考
補修工					
断面修復工		左官工法	m3	0. 047	防錆処理有
		"	m3	0. 044	防錆処理無
断面修復材		ポリマーセメントモルタル	m3	0. 091	ロス含まず
仮設エ	-	大型土のう	袋	74	

## § 2. 補修工

1.	断面修復工					
	防錆処理有					
	主桁下面		t=50mm			
	第1径間	6. 20 × 0. 05		=	0. 310	$m^2$
	第2径間	6. 20 × 0. 05	<u> </u>	=	0. 310	"
			小計	=	0. 620	m <sup>2</sup>
	主桁側面					
	第2径間	6. 20 × 0. 05	<u> </u>	=	0. 310	m <sup>2</sup>
			小計	=	0. 310	m <sup>2</sup>
			合計	=	0. 930	$m^2$
	体積	0. 930 × 0. 050		=	0. 047	$m^3$
	防錆処理無					
	主桁下面		t=50mm			
	第2径間	1. $00 \times 0$ . $05+2$ . $50 \times 0$ . $05$		=	0. 175	$m^2$
		$0.60 \times 0.050 + 1.20 \times 0.050 + 1.00 \times 0.050$		=	0. 140	"
			小計	=	0. 315	$m^2$
	主桁側面					
	第2径間	$(1.00+2.50+0.40+0.60+1.20+0.70) \times 0.05$		=	0. 320	$m^2$
		$0.10 \times 0.10 \times 5 + 1.00 \times 0.20$		=	0. 250	"
			小計	=	0. 570	$m^2$
			合計	=	0. 885	$m^2$
	体積	0. 885 × 0. 050		=	0. 044	$m^3$
2.	断面修復材	ポリマーセメントモルタル				
		0. 047+0. 044		=	0. 091	$m^3$

大型土のう 37×2

= 74.0 袋