

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (板東小学校 その1)



① 一時停止線が消えかかっている。
見通しが悪い。

(対策内容)

一時停止線の塗り直し 【市教委】☆完了
止まれマークの設置 【市教委】☆完了



② 踏切付近の児童に警笛が鳴らされることがあった。
(希望) 停止線を少し下げて踏み切りより離してほしい。

(対策内容)

止まれマークを設置 【市教委】☆完了
停止線ではなく、止まれマークの位置で待つように指導 【学校】☆継続



③ 急カーブで車が見えにくい。
木の陰で左右が見えにくい。

(対策内容)

垣根について、所有者に道路に出ている部分を切るように指導 【市土木】☆完了
見通しのよいカーブ外側を通るように指導 【学校】☆継続



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (板東小学校 その2)

⑤ 交通量が多い。

スピードを出したり、信号無視する自動車がある。
自転車横断帯の線が消えかかっているところがある。

(対策内容)

自転車横断帯は廃止のため、消えたら自転車も横断歩道を通るように指導

【学校】☆継続



④ 交通量が多い。

スピードを出したり、信号無視する自動車がある。
横断歩道の線が消えかかっているところがある。


(対策内容)

もう少し薄くなった時点で横断歩道の塗り直し (※著しい劣化見られないため)

【警察】☆保留

パトロール・取り締まりの強化

【警察】☆継続



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (板東小学校 その3)

⑦ 丁字路の一時停止線が薄くなっている。
(対策内容)

指導停止線の塗り直し検討

【市土木】☆予定



⑥ 交通量が多い。
スピードを出したり、信号無視する自動車もある。
横断歩道の線が消えかかっているところがある。

(対策内容)

自転車横断帯は廃止のため、消えたら自転車も横断歩道を通るように指導

【学校】☆継続

導流帯の塗り直し検討 【県土木】☆完了




⑧ 道幅が狭く、見通しが悪い。
車が止まらない。
横断歩道ありの指示表示が薄くなっている。

(対策内容)

ダイヤモンドの塗り直し上申

【警察】☆完了



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (板東小学校 その4)

⑨ 交通量が多く危険である。
角の所は見通しが悪い。

(対策内容)

樹木の伐採の申し入れ

【警察】 ☆完了

管理課より、道路に出ている樹木を切るように指導

【市土木】 ☆完了

見通しのよい、カーブ外側を通行するように指導

【学校】 ☆継続



⑩ 白線が消えかかっている。

(対策内容)

外側線の塗り直し検討

【市土木】 ☆予定

横断歩道の塗り直し上申

【警察】 ☆予定



⑪ 用水路に蓋がない。

道幅が狭く、水がたまっている所もある。

(対策内容)

用水路から離れた左側を通るように指導

【学校】 ☆継続

舗装要望し、担当者会議にて検討

【市土木】 ☆予定



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (板東小学校 その5)

- ⑬ 自転車や徒歩で行き来が多い。
一時停止車線はあるものの、止まれの文字が消えている。

(対策内容)

周囲の安全確認をしながら通行するように
指導 【学校】☆継続


※「止まれ」の文字は、強制力があるものなので、本来は書くことができない。一時停止線があるので、車にはそこで止まってもらう。



- ⑫ 横断歩道がない。

(対策内容)

歩道がきちんと整備されているので、県道まで歩いて行き、横断歩道を渡って通学するように指導 【学校】☆継続



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (板東小学校 その6)



- ⑭ 板東橋川の東側の道路に横断歩道がない。
橋の横に柵がない部分があり危険。

(対策内容)

グリーンラインの設置検討

※横断しなくても登校できるよう設置

学校で合わせて指導を行ってもらう

【市教委】☆完了

県と協議の上、ラバーポールの設置検討

【市土木】☆予定

