

工事名称            桑島小学校体育館屋根防水改修工事

工事場所            鳴門市撫養町大桑島

監督員              係長      村上    まりえ

( 工事価格 )

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
仮設工事	1	式		
屋根防水改修工事	1	式		
廃材運搬処分費	1	式		
計				

## 防水工事 科目別内訳

4

[illegible]

## 防水工事 科目別内訳

5

[illegible]



防水工事 中科目別内訳

7

[illegible]

## 防水工事 中科目別内訳

8

[illegible]





[illegible]

屋根防水改修工事		屋根防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	884	m <sup>2</sup>			
既存防水押さえアングル撤去	集積共	172	m			
シーリング 撤去	集積共	172	m			
下地処理	高圧水洗浄・ケレン	884	m <sup>2</sup>			
養生 (屋上防水改修)		884	m <sup>2</sup>			
下地調整	ポリマーセメント	884	m <sup>2</sup>			
シート防水 加硫ゴム系ルーフینگ* (個別)	厚1. 2mm S-F1 -	884	m <sup>2</sup>			
シート防水仕上げ (個別)	シールハﾟ仕上げ2回ローラー塗り	884	m2			
防水押さえアルミアングル (個別)	アルミ製 L=10×40×1.5 ステンレスヒﾟス@330	172	m			
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	172	m			
改修ドレン	塩化ビニル製 横出し	6	個			
脱気装置 (個別)		8	個			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	769	m <sup>2</sup>			
工事施工銘板	ステンレス表示板	1	式			
計						

廃材運搬処分費		廃材運搬処分費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			
とりこわし 発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						