

平成29年度鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同安全点検実施箇所 対策一覧表(平成30年2月22日現在)

【鳴門東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	市道土佐泊浦高砂黒山線	小学校前から北側	道幅が狭く、交通量が多い。	体育館西側坂道を通るよう指導	学校	継続
				側溝の隙間など整備	市土木課	完了
2	市道土佐泊浦高砂黒山線	小学校前から南側	道幅が狭く、交通量が多い。 側溝のフタがよく取れるので、予備を学校に欲しい。	児童への注意喚起	学校	継続
				フタの破損等は土木課へ連絡	市土木課	継続
3	(北)市道土佐泊浦高砂黒山線 (南)市道土佐泊浦脇口南線	県道歩道から市道へ降りる階段	階段が狭く、傘をさしていると年少児は危険。 草がたくさん生えている。	児童への注意喚起	学校	継続
4	主要地方道鳴門公園線(自歩道)	小鳴門人道トンネルへの歩行者自転車道	草が大変多く、児童は怖くて通れない。中学生・高校生や一般の方もかなり通るので、至急に草を刈ること、樹木の伐採をお願いしたい。	樹木・草の計画的な剪定・草刈り	県土整備局	完了
5	(南)市道土佐泊浦脇口南線 (東西)市道土佐泊中央線	土佐泊浦字高砂の三叉路	三叉路の見通しが悪い。	児童への注意喚起	学校	継続
6	市道土佐泊中央線	土佐泊浦字高砂の南海病院入り口	交通量が多く、見通しが悪い	児童への注意喚起	学校	継続
				カーブミラーの交換	市土木課	完了

【鳴門西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	(東)市道高島山路竹島線 (南北)主要地方道鳴門公園線	鳴門町高島字北353 コンビニ付近	片側2車線の道路と片側1車線の道路の交差点で交通量が多いが、歩行者用の信号がない。	できるだけこの交差点を避け、さらに東側の横断歩道を渡るよう指導	学校	継続
				保護者の立哨指導の継続	学校	継続
				歩行者用信号設置の要望	警察	要請中
2	(東西)主要地方道鳴門公園線 (南北)市道高島中島山路線	鳴門町高島字山路256	片側2車線の道路と片側1車線の道路の交差点で交通量が多いが、歩行者用の信号がない。	児童への注意喚起	学校	継続
				保護者の立哨指導の継続	学校	継続
				東からの車線に減速帯の設置を検討	県土整備局	完了
3	市道横山高島線	鳴門町高島字南405	道路の南側に児童の家が多くあるが、横断歩道が近くにない。	児童への注意喚起	学校	継続
				保護者の立哨指導の継続	学校	継続
				交差点西側に横断歩道の設置	警察	完了
4	市道横山高島線	鳴門町高島字南418	道路の南側に児童の家が多くあるが、横断歩道が近くにない。	児童への注意喚起	学校	継続
				(3の横断歩道設置をもってこの箇所の対策とする。)	警察	
5	(東西)主要地方道鳴門公園線 (南北)市道高島中島山路線	鳴門町三ツ石字八軒浜	片側2車線の道路と片側1車線の道路の交差点で、交通量が多いが歩行者用の信号がない。	児童への注意喚起	学校	継続
				立哨指導の検討	学校	検討予定
6	(南北)市道高島北12号線 (東)市道高島北8号線 (西)市道高島北14号線	鳴門町高島508付近	通学時に多くの生徒が通る交差点だが、横断歩道が設置されていない。近くに横断歩道も設置されていないので、生徒はそのまま渡っている。	なるべくこの交差点を通らないように指導	学校 (鳴門中)	継続
				教員・保護者による立哨指導	学校 (鳴門中)	検討予定
				南北の道路に停止線設置の要望	警察	現状
7	(東西)主要地方道鳴門公園線 (南)市道小鳴門橋三ツ石線	鳴門町三ツ石字芙蓉山下360付近	通学路で多くの生徒が通る交差点だが、通学時の交通量が多く、横断歩道も設置されていない。そのまま渡っている生徒もいる。	立哨指導の継続	学校 (鳴門中)	継続
				道路を東に横断せず、歩道を通って通学するよう指導	学校 (鳴門中)	継続
8	(東西)市道横山高島線 (南北)市道小鳴門橋三ツ石線	鳴門中学校北西交差点	交通量が多く、通学時に危険である。	立哨指導の継続	学校 (鳴門中)	継続
				生徒への注意喚起	学校 (鳴門中)	継続
				パトロールの強化	警察	継続

【堀江北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	主要地方道鳴門池田線	大麻町姫田～大谷	歩道が狭くなったり、途切れたりしているところがある。県道北側にそういう箇所が多い。	県道を通らず、中の道路を通る。また、横断歩道を渡り、歩道のある箇所を通るよう指導	学校	継続
				コンビニ前北側の歩道設置に向けて地権者の意向調査の実施	県土整備局	完了

【 堀江南小学校 】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	県道津慈広島線	大麻町牛屋島字中須12-2	北側の脇道から出てきた二輪車と県道を走る自動車の事故があった。	児童への注意喚起	学校	継続
				危険箇所にグリーンラインの設置	県土整備局	完了
				カーブミラー交換	市土木課	完了
2	県道津慈広島線	大麻町牛屋島字中須12-2～33-2	この間は道が狭く、見通しも悪い。ガードレールが必要な部分もある。	児童への注意喚起	学校	継続
				危険箇所にグリーンラインの設置	県土整備局	完了
3	県道津慈広島線	大麻町牛屋島～市場	上記のほか、この道にはついては数年来様々に要望をしている。	児童への注意喚起	学校	継続
				危険箇所にグリーンラインの設置	県土整備局	完了
4	市道東馬詰新土堤線	大麻町東馬詰字五反野～西五反野の堤防上の道	交通量があるが、道幅が狭く、ガードレールもない。	児童への注意喚起	学校	継続
				北側にグリーンラインの設置	市教委	今後検討
				計画的に舗装の補修	市土木課	継続
5	県道北島池谷停車場線	大麻町市場字本田付近	トラックや作業車両の出入が頻繁で危険	児童への注意喚起	学校	継続
				工事業者への安全確保の依頼	学校	完了
				センターラインの塗り直し	県土整備局	設置予定 (H30.3月)
				予告標示の塗り直し	警察	完了
6	市道中馬詰居屋敷3号線	大麻町中馬詰字居屋敷	舗装が痛んで穴も数カ所あり、車がハンドルを取られると歩行者が危険	児童への注意喚起	学校	継続
				計画的に舗装の打ち替え	市土木課	継続

【 板東小学校 】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対応状況
1	(北)県道徳島北灘線 (東西)主要地方道鳴門池田線	徳島北農協検選果場前交差点	交通量が多く危険である。南北方向の青信号時間が短い。	児童への注意喚起	学校	継続
				保護者立哨指導の強化(早めに横断を止めるなど)	学校	継続
				信号の時間確認	警察	現状
2	市道板東中央線 市道桧中央線	桧のそろばん塾～板東橋から板東小学校前～板東診療所までの旧街道	道幅が狭く、見通しが悪い。横断歩道などの標示が薄くなっている。	児童への注意喚起	学校	継続
				側溝のフタを計画的に整備	市土木課	一部今年度施工済み 残り継続
3	主要地方道鳴門池田線	萩原団地前交差点	交通量が多い。	児童への注意喚起	学校	継続
				保護者立哨指導の継続	学校	継続
4	市道桧中央線	桧JR踏切	見通しが悪い。	児童への注意喚起	学校	継続
5	市道板東小学校西線	幼稚園横JR踏切(板東第3踏切)	登下校に利用する児童がいる。停止線が薄くなっている。	児童への注意喚起	学校	継続
				側溝フタの端にラバーポール(北側JRIに確認)	市土木課	JRIは施工できない。
				側溝フタの端にラバーポール(南側)	市土木課	完了
				停止線の塗り直し	市土木課	今後、計画的に行う予定
6	市道板東小学校東線	運動場横JR踏切(板東西踏切)	児童クラブ利用の児童が多数通る。停止線が薄くなっている。	児童への注意喚起	学校	継続
				南側標識の位置調整(車の通行など地元との協議の上)	市土木課	地元より撤去の要請 有 検討中
				停止線の塗り直し	市土木課	今後、計画的に行う予定
7	(南北)市道板東小学校東線 (東)市道板東宝蔵1号線 (西)市道板東采女永井東線	運動場横JR踏切(板東西踏切)南の市道交差点	道幅が狭く、見通しが悪い。児童クラブへ行く児童が多数通る。	児童への注意喚起	学校	継続
				カーブミラー角度調整	市土木課	完了
8	県道徳島北灘線	萩原JR踏切(板東踏切)	見通しが悪い。	児童への注意喚起	学校	継続
				停止線の塗り直し	県土整備局	完了
9	市道桧中央線	そろばん塾前	横断歩道などの標示が薄くなっている。	路面標示の塗り直し	警察	完了
10	(東西)主要地方道鳴門池田線 (北)市道大麻比古神社参道線 (南)市道萩原板東北条線	霊山寺前	横断歩道などの標示が薄くなっている。	路面標示の塗り直し	警察	完了
11	県道徳島北灘線	萩原JR踏切(板東踏切)南交差点	横断歩道などの標示が薄くなっている。	路面標示の塗り直し	警察	完了