

平成29年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施箇所図

(鳴門西小学校1) ☆は対応状況 (H30.2.22 現在)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平29情複，第674号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。