

平成29年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施箇所図

(鳴門西小学校2)

☆は対応状況 (H30.2.22 現在)

⑥通学時に多くの生徒が通る交差点だが、横断歩道が設置されていない。近くに横断歩道もなく、生徒はそのまま渡っている。

〈対策内容〉

- ・なるべくこの交差点を通らないように指導 ☆**継続**
- ・教員・保護者による立哨指導
☆**検討予定**
- ・南北の道路に停止線設置の要望 ☆**現状**



⑦通学時に多くの生徒が通る交差点だが、通学時の交通量が多く横断歩道も設置されていない。そのまま渡っている生徒もある。

〈対策内容〉

- ・道路を東に横断せず歩道を通って通学するよう指導 ☆**継続**
- ・立哨指導の継続
☆**継続**



⑧交通量が多く、通学時に危険である。

〈対策内容〉

- ・生徒への注意喚起
☆**継続**
- ・立哨指導の継続
☆**継続**
- ・パトロールの強化
☆**継続**



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平29情複 第674号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。