


平成29年度 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施箇所図

(堀江北小学校) ☆は対応状況 (H30.2.22 現在)



- ①歩道が狭くなったり、途切れたりしているところがある。県道北側に多い。
- 〈対策内容〉
- ・県道を通らず中の道路を通る、また、横断歩道を渡り、歩道ある箇所を通るよう指導 ☆継続
  - ・コンビニ前北側の歩道設置に向けて、地権者の意向調査の実施 ☆完了



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平 29 情複，第 674 号）

※ この点検箇所図を複製して利用する場合は国土地理院長の承認を得なければならない。