

96 住宅の耐震診断・耐震改修工事

この表は、平成20年住宅・土地統計調査より鳴門市の状況を掲げたものである。 (単位:戸)

区 分	総 数	耐震改修工事をした						耐震改修工 事をしていな い
		総 数	壁の新 設・補強	筋かい の設 置	基礎 の補 強	金具に よる 補強	その他	
持ち家総数	15,830	640	170	280	310	480	140	15,190
耐震診断をしたことがある	900	280	100	160	170	190	80	630
・耐震性が確保されていた	630	170	60	100	100	100	40	450
・耐震性が確保されていなかった	280	100	50	50	70	80	40	170
耐震診断をしたことはない	14,930	360	70	120	140	290	60	14,560

資料:企画課

97 居住状態別住宅数

この表は、住宅統計調査により鳴門市における住宅状態の推移を掲げたものである。 (単位:戸)

年 次	住 宅 数								住宅以外で 人が居住する 建物数
	総 数	居住世帯あり			居住世帯なし				
		総 数	同居世 帯なし	同居世 帯あり	総 数	一時 現在 者の のみ	空き家		
昭和63年	21,100	17,770	17,720	50	3,340	630	2,650	60	100
平成5年	23,900	20,280	20,260	20	3,620	380	3,120	110	70
10年	24,800	20,610	20,540	70	4,190	370	3,670	150	150
15年	24,840	20,420	20,340	80	4,420	170	4,160	90	30
20年	27,300	21,480	21,370	110	5,820	50	5,670	90	70

資料:企画課

注) 標本調査による推定値であるため、表中の個々の数字の合計が必ずしも総数とは一致しない。
平成20年の空き家数を本年度において訂正する。