（新設・既設）排水設備利用チェックリスト

記　入　例

排水設備設置場所　住所　鳴門市　撫養町南浜字東浜１７０番地

申請者　氏名　鳴門　太郎

住所　鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地

項目 利用する設備に☑		基準値	排水設備の状況 いずれかに☑	不適合箇所の状況 確認できれば☑	不適合箇所の対応 いずれかに☑
☑ 排水管	排水管内径	φ100mm以上	□ 適合 ☑ 一部不適合 □ 全て不適合	☑ 汚物がつまっていない ☑ 管内閉塞がない	□ 改良工事 ☑ 利用届
	排水管勾配	1/100以上 （原則、1/200以上）	☑ 適合 □ 一部不適合 □ 全て不適合	□ 汚物が滞留していない □ 逆勾配でない	
	最低土被り	20cm以上	□ 適合 ☑ 一部不適合 □ 全て不適合	☑ 損傷の恐れがない （例：車両の通行がない）	
	その他	雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない	☑ 適合 □ 一部不適合 □ 全て不適合	□ 雨水の混入がない □ 損傷がない □ 臭気の漏れがない	
□ ます ✓	ます間距離	管径の120倍未満	☑ 適合 □ 一部不適合 □ 全て不適合	□ 点検・清掃が容易	□ 改良工事 ☑ 利用届
	ますの径	15cm以上	□ 適合 ☑ 一部不適合 □ 全て不適合	☑ 点検・清掃が容易	
	ます底部構造	インバート	□ 適合 ☑ 一部不適合 □ 全て不適合	□ インバートがある ☑ 臭気の漏れがない ☑ し尿の滞留がない	
	ます設置場所	合流点、屈曲点等 （原則、全箇所設置）	☑ 適合 □ 一部不適合 □ 全て不適合	□ ますがある □ 点検・清掃が容易	
	その他	雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない	☑ 適合 □ 一部不適合 □ 全て不適合	□ 雨水の混入がない □ 損傷がない □ 臭気の漏れがない	
備考					

既設排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。

平成２１年４月◇◇日

指定工事店　会社名　（株）鳴門〇〇工事店

住所　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

連絡先　〇〇〇－〇〇〇〇

責任技術者　徳島　太郎　印