

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図（黒崎小学校1）

② 見通しが悪く、通学時間に通勤の自動車・自転車が通るために危険である。



<対策内容>

グリーンラインやカーブミラーも設置済みである。
●危険を具体的に啓発し、児童に継続的に指導・啓発をしていく。

(学校) ☆継続

① 全体に細い道で脇道との三叉路が何力所があり、見通しが悪く危険である。
○ブロック塀がある。
○グリーン欄の外側を歩く空間が狭い。



<対策内容>

グリーンラインやカーブミラーもある。
●危険を具体的に示し、児童に継続的に指導・啓発をしていく。

(学校) ☆継続



③



塀等があり見通しが悪く、危険。登校時に交通量が多く危険。

<対策内容>

- ・幅員減少警戒標識の
- ・ひし形表示・停止線の上塗りを上申する
(警察) ☆予定

・令和4年度以降に幅員減少の警戒標識の設置検討 (市土木) ☆予定

④



- ・建物の壁等があり、見通しが悪く危険。
- ・登校時交通量が多く、危険である。

<対策内容>

- ・この一帯が歩道かどうかを調べる(市土木)
- ・その結果により、駐車禁止ラインが消せるか検討(警察)
- ・外側線が引けるか検討(市土木)
- ※令和4年度に下水道工事があるため、その工事の終了時に、対策を施す。

●できる限り道路の端を1列で通る等、交通指導を行う。
(学校) ☆継続

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図（黒崎小学校2）

⑤見通しが悪く、危険である。

<対策内容>

- ・右側グリーンラインを消す。右側外側線を塗り直す(市土木)
- ・グリーンラインを左に塗り直し、学校側を通るように誘導(市教委)

※令和4年度に下水道工事があるため、その工事が終了後には、左側にグリーンラインを塗るよう依頼。

●具体的な危険を示すとともに、通学時の安全指導を行う 【学校】☆継続



⑥見通しが悪く危険である。

<対策内容>




グリーンラインを左に塗り直し、左を通るように誘導(市教委)
右側のグリーンラインを消す。

※令和4年度に下水道工事があるため、その工事が終了後には、左側にグリーンラインを塗るよう依頼。

●一時停止線の塗り直しを上申

（警察）☆完了



⑦

- ・通学時の交通量が多く、スピードを出して走る車が多く危険。
- ・指導横に用水路があるが、一部転落防止柵がなく、危険。
- ・グリーンラインの外側を歩く空間が狭い箇所がある。

<対策内容>

●具体的な危険を示し、通学時の安全指導を行う 【学校】☆継続

