

合同点検実施の候補箇所(学校報告様式)

学校名	明神小学校	明神幼稚園
校・園長名	谷田裕之	樽理恵
担当者名	高尾ゆか	樽理恵

合同点検は令和4年8月2日に実施 対応状況については令和5年1月31日現在
--

点検番号	点検表番号	道路の種類	通学路の危険箇所名 住所	危険な状況の内容	対応	対策メニュー	対応状況	備考
1	①	県道42号 瀬戸撫養線	国道42号明神小学校東側	交通量が多くスピードが出ている	地域	歩道橋に横断幕の設置 * 瀬戸地区の安全点検で実施	予定	
					学校	具体的な危険を示し継続して指導	継続	
2	②	市道4021 明神日出線	瀬戸町駐在所前横断歩道	信号のない横断歩道で車がなかなか止まらないため危険である。	学校警察	登下校時の立哨の継続	継続	
3	③	市道4031 明神鳴谷9号線	明神小学校前歩道橋周辺道路	車のスピードが出ている。歩道橋下横断歩道上の駐車が危険	学校	送迎時の保護者へ依頼	継続	
4	④	市道4044 明神明泉寺線	国道42号東道路	水の増水により道路が冠水したことがあり危険である。	市土木	増水対策が行われて以降は道路までの増水はない	継続	
					学校	迂回路について継続して指導	継続	
5	⑤	県道42号 瀬戸撫養線	国道42号 明神小学校北	大型車の出入りが多く、見えにくいため危険である。	学校	具体的な危険を示し継続して指導	継続	
6	⑥	県道42号 瀬戸撫養線	国道42号 明神小学校北側直線道路	ガードレールがなく危険である。	学校	具体的な危険を示し継続して指導	継続	
7	⑦	県道42号 瀬戸撫養線	国道42号 明神小学校北側直線道路	歩道が細く危険である。	学校	具体的な危険を示し継続して指導	継続	
8	⑧	市道4044 明神明泉寺線	国道42号 保育園製薬会社方面道路	車やトラックの出入りが多いため危険である。	警察	横断歩道の設置	現状	市道と私道が交差しているため設置不可
9	⑨	市道4067 明神駐在所線	国道42号から坂になっており道	坂道のため車を確認しにくい状況になり、左折する自動車に巻き込まれる着替えんがある。	学校	具体的な危険を示し、見通しの良い側を通行するよう継続して指導	継続	
					市教委	グリーンラインの施工	完了	
10	⑩	県道42号 瀬戸撫養線	国道42号カーブ	スピードが出すぎていることがあり危険である。	警察	定期的な取り締まり	継続	
11	⑪	県道182号 瀬戸港線	小路の浦バス停付近	ブロックの壁が壊れかけており、倒壊の可能性があるので危険である。	市教委	スクールバスの乗車場所の変更	完了	
12	⑫	国道11号	櫛木検問手前	交通量が多くスピードが出ているため危険である。	警察	取り締まり強化	継続	
					市教委	スクールバスの乗車場所の変更	完了	
					学校	具体的な危険を示し継続して指導	継続	

合同点検実施の候補箇所(学校報告様式)

学校名	里浦小学校
校・園長名	早川 和美
担当者名	遠藤 比呂誌

合同点検日は令和4年7月21日に実施 他中央状況については令和5年1月31日現在

点検番号	点検表番号	道路の種類	通学路の危険箇所名 住所	危険な状況の内容	対応	対策メニュー	対応状況	備考
1	①	市道1025 立岩区各東2号線	里浦町コーポ海苑付近	横断歩道がなく、渡るのが危ない。	学校	安全に待機できる場所がなく横断歩道の設置不可のため、具体的な危険を示し継続して指導	継続	
2	②	市道2091 里浦小学校南線	里浦町里浦バス停付近倉庫前	倉庫前は見通しが悪い。車のスピードを減速していない車を見かける。	学校	立哨位置を変更し、具体的な危険を示し継続して指導	継続	
3	③	市道508 南浜里浦線	里浦町牛の橋付近	朝の通学時間の交通量が多く、橋北側の道幅も狭い。付近のカーブミラーも見通しが悪い。ガードレールと柵があるが、隙間がある。魚を見ようとのぞきこむ者がいたら落ちそう。	市土木	カーブミラーの角度調整	完了	
					市土木	ロープの設置	完了	
	④	市道2086 里浦西浜6号線	里浦町なかよし公園付近	なかよし公園の前の川の所。川が危険。道路も狭く車がよく通る。	学校	ガードパイプが無い側へ行かないように、児童に継続して指導	継続	
5	⑤	市道508 南浜里浦線	里浦町里浦字花面500付近(旧肉屋近く)	道幅がせまく、歩道がない。見通しが悪い。	学校	具体的な危険を示し、見通しの良い側を通行するよう継続して指導	継続	
6	⑥	市道2144 里浦観音寺南線	里浦町観音寺周辺	車の交通量が比較的多い。	学校	具体的な危険を示し、見通しの良い側を通行するよう継続して指導	継続	
7	⑦	市道2042 粟津岡崎線	里浦町たまのや食堂付近	交通量が多く通学中危険な時がある。	警察	横断歩道の塗り直し	完了	
8	⑧	認定市道ではない	里浦町共和ライフテクノの裏辺りの用水路の道	劣化して柵が壊れています。はずれてぶらぶらしている。	学校	通行しないように継続して指導	継続	
9	⑨	市道2199 里浦花面平松線	里浦町字坂田237-1付近	交通量が多く、通学中危険なときがある。	学校	具体的な危険を示し継続して指導	継続	
10	⑩	市道2089 里浦西浜片桐線	里浦町小川水道付近	用水路にガードレールがない。	市土木	ラバーポールの設置	予定	
11	⑪	市道2059 粟津西開大久保線	大塚SP南水路	柵などがいないため、落下しないように注意が必要。	学校	ガードレールが無い側を通行しないように、児童に継続して指導	継続	
12	⑫	県道184号 粟津港撫養線	自転車通学の農道	砂が流れて道を塞いでいる。ガタガタして通りにくい。歩道がないので自転車で行くときに危険。水路にガードレールがないので落ちる。	学校	具体的な危険を示し継続して指導	継続	
13	⑬	県道184号 粟津港撫養線	里浦町恵美寿バス停	道がカーブしていて車がよく見えない。	県土	路面標識(カーブ注意)の設置	完了	
14	⑭	県道184号 粟津港撫養線	里浦町粟津バス停付近	道幅が狭く、児童と車が接触しそう。堤防工事途中のため、危険である。	学校	具体的な危険を示し、見通しの良い側を通行するよう継続して指導	継続	

合同点検実施の候補箇所(学校報告様式)

学校名	林崎小学校	精華幼稚園
校・園長名	平野 貴義	前田 恵
担当者名	和田 紀子	前田 恵

合同点検日は令和4年8月5日に実施 対応状況については令和5年1月31日現在

点検番号	点検表番号	道路の種類	通学路の危険箇所名 住所	危険な状況の内容	対応	対策メニュー	対応状況	備考
1	①	市道1104 林崎小学校西1号線	撫養町立岩 林崎小学校 講堂西側交差点	歩道がなく、見通しが悪い。スクールゾーンに入っていく車があり、とても危険である。白線が薄くなっている	市土木	白線の塗り直し	予定	
2	②	市道1130 林崎弁財天線	林崎弁財天線と弁財天岡 崎線の交差点	横断歩道・一旦停止の路面標示が薄くなっている	警察	横断歩道の塗り直し	完了	
3	③	市道1122 林崎小学校線	川東公民館前の道路	横断歩道がありのダイヤモンドが消えかかっている	警察	ダイヤモンドの塗り直し	完了	
4	当日追加	市道1130 林崎弁財天線 市道2200 第二中学校線	妙見山前三叉路	横断歩道がありのダイヤモンドが消えかかっている	警察	ダイヤモンドの塗り直し	完了	
					警察	ダイヤモンドの施工	完了	
5	幼①	市道1104 林崎小学校西1号線	幼稚園の近く	側溝のコンクリート蓋が欠けている。	市土木	側溝の蓋の交換	完了	

合同点検実施の候補箇所(学校報告様式)

学校名	桑島小学校
校・園長名	端村 達也
担当者名	三原 泉

合同点検日は令和4年8月5日に実施 対応状況については令和5年1月31日現在

点検番号	点検表番号	道路の種類	通学路の危険箇所名 住所	危険な状況の内容	対応	対策メニュー	対応状況	備考
1	①	市道181 桑島小学校線	鳴門市撫養町大桑島字与 三左谷6番地	学校校門前の通学路の水たまり(雨天時)	市土木	水が流れるように溝の施工	完了	
2	②	市道181 桑島小学校線	鳴門市撫養町大桑島字与 三左谷7番地	学校校門前の通学路のグリーンベルトの変更(現在のラインはごみ収集場所側に引かれており、児童が車道側に膨らんで通行していて、危険である。)	市教委	グリーンラインを反対側に施工	完了	