

## 鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検実施候補箇所図 (鳴門西小学校)

- ①西門から公民館までの道路に印がないため、児童が道に広がってしまう。  
近隣の施設に送迎でやってくる車などで、通行量も多い。  
中央線のない道路のため、車と人が接触しそうになり、危険である。

### (対策内容)

学校西門から公民館までの区間に、  
グリーンラインを設置

☆市教育委員会

